



COMUNE DI PARMA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

responsabile unico del procedimento
geom. MARCO FERRARI

progetto strutturale
S&O INGEGNERIA S.R.L.

progetto architettonico
ing. SARA MALORI

computo metrico
geom. LUIGI CAMPANINI

coordinamento sicurezza in progettazione
ing. SARA MALORI



SCUOLA PRIMARIA "ULISSE CORAZZA"

I Stralcio: Interventi di miglioramento sismico

PROGETTO ESECUTIVO

revisione	data	descrizione	redatto da:	controllato da:	approvato da:
00	maggio2016	emissione	S.Malori		
01					
02					
03					
04					
05					

--

titolo elaborato:
Documentazione fotografica

TAVOLA:	
serie	numero
G	10.0
formato	
scala	
file:	

FOTO N°1



Vista dell'edificio scolastico da via Argonne, fronte sud

FOTO N°2



Vista dell'edificio scolastico da via F.lli Bandiera, fronte nord

SCUOLA PRIMARIA

“ULISSE
CORAZZA”

I Stralcio
Interventi di
miglioramento
sismico

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FOTO
N°

1-2

FOTO N°3



Fronte nord: dettaglio della tettoia d'ingresso

FOTO N°4



Vista dell'area cortilizia a sud del fabbricato

SCUOLA PRIMARIA

“ULISSE
CORAZZA”

I Stralcio
Interventi di
miglioramento
sismico

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FOTO
N°

3-4

FOTO N°5



Corpo ovest: cavedio per accesso alla cucina
FOTO N°6



Corpo ovest: cavedio per accesso alla dispensa

SCUOLA PRIMARIA

“ULISSE

CORAZZA”

I Stralcio

Interventi di
miglioramento

sismico

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

FOTO
N°

5-6

FOTO N°7



Area tra edificio scolastico e auditorium, sul fondo il corridoio di collegamento
FOTO N°8



Interno del corridoio di collegamento

SCUOLA PRIMARIA

“ULISSE
CORAZZA”

I Stralcio
Interventi di
miglioramento
sismico

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FOTO
N°

7-8

FOTO N°9



Stato di conservazione dei servizi igienici
FOTO N°10



Servizio igienico per diversamente abili posto al piano rialzato

SCUOLA PRIMARIA
"ULISSE
CORAZZA"
I Stralcio
Interventi di
miglioramento
sismico

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FOTO
N°

9-10

FOTO N°11



Dettaglio controsoffitto piano seminterrato

FOTO N°12



Dettaglio piano primo: canaline elettriche in parete e a soffitto

SCUOLA PRIMARIA
"ULISSE
CORAZZA"
I Stralcio
Interventi di
miglioramento
sismico

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

FOTO
N°

11-12